

Fra: Eva Sunde Scheel eva.sunde.scheel@outlook.com

Emne: Mellom-Nes Vel - Lekeplasskontroll

Dato: 13. mai 2024 kl. 22:05

Til: Eva Sunde Scheel eva.sunde.scheel@outlook.com Rasmus Graver rasmus.graver@gmail.com Anders Lagerqvist anders@lagerqvist.no msnuth@gmail.com Christian Hermansen christian@kitchenline.no Poulsen, Otto (Oslo) NOR otto.poulsen@heidelbergmaterials.com Nils Apelstrand nils.apelstrand@gmail.com


Hei,

Axel gav oss tipset om at dersom vi reparerte m.v. lekeapparatene ifm dugnaden, var det ikke nødvendig med full lekeplasskontroll.

Jeg har derfor tatt bilder av apparatene som ble reparerte og vasket. Under huskene ble gummiplatene gravd opp og rensset før de ble lagt tilbake. Vellet har også kjøpt og montert nye nett til fotballmålene.

Nesbru 13. mai 2024

Eva Sunde Scheel – styreleder Mellom-Nes Vel





Nils og jeg tok en befaring på lekeapparatene i dag. I all hovedsak så det veldig bra ut, men vi noterte oss noen ting som kanskje bør settes opp som aktiviteter på dugnaden:

Huske:

CRC på rustne bolter/muttere. Har falt vekk sort plastbeskyttelse. Kan evt. spraye med noe rusthemmende lakk/grunning også.

Sklie:

Blå side festes på nytt. 60-70mm treskruer led stort hode/skive. Etterstramme noen løse skruer. Vi la den blå siden oppe på «podiet» der den skal være.



Klatrestativ:

Tau mangler. Stygt feste i bakken fjernes eller nytt tau. Ca 4,5 m tau langt, ca 4-5cm diameter.

Vet ikke om vi får tak i ett slikt tau på kort varsel?

Vi fikk den litt ned i bakken nå, men litt begrenset hva vi fikk til uten verktøy.





Sendt fra min iPhone